1 Vista geral do aterro, Vituela para sentivoucinha, À esquerda, bermas e taludes com cobertura vegetal ausente, À direita (aterro) Aterro com cobertura vegetal.

2 Vista frontal do talude subvertical localizado em corte de material desmaiado, Vituela para sobeviderte, Topo do talude com exposição de rocha superficial, Para baixo, nota-se alteração mais acente (corte), rochas superficiais e fraturamento de massa + na forma de escorregamento.

3 Vista frontal do talude vertical desenvolvido em área de empréstimo para fornecimento de camada impermeável e regularização do fundo do aterro, Vituela para sobeviderte, Talude de exposição de rochas superficiais, No fundamento do talude de alteração mais claro.

4 Vista da área dista da ADA onde estão localizados os antigos depósitos de resíduos «Lixão» em parte recoberta por material de aterro e em parte por vegetação rasteira, Vituela para sobeviderte, Ao fundo, à esquerda, encontra-se a área de empréstimo, caracterizada pela ocorrência de rochas graníticas e alteração de rocha em blocos, Nota-se também a ocorrência de material de aterro em disposição irregular.

5 Vista parcial da extensão do antigo «Lixão» na área à norte da ADA, Vituela para sobeviderte, Nota-se a presença de rejeito depositado de forma irregular e sem critérios técnicos, Além disso, observa-se a ausência de cobertura vegetal nas rochas graníticas e também a presença de blocos de rochas graníticas, Ao fundo, à esquerda, encontra-se a área de empréstimo, caracterizada pela ocorrência de rochas graníticas e alteração de rocha em blocos, Nota-se também a ocorrência de material de aterro em disposição irregular.

6 Vista geral da área da encosta do morro voltada para a norte da ADA, Vituela para norte, O corte da área da encosta conforma um talude vertical, exibe a fraturamento de rochas graníticas e também a presença de blocos de rochas graníticas, Ao fundo, à esquerda, encontra-se a área de empréstimo, caracterizada pela ocorrência de rochas graníticas e também a presença de blocos de rochas graníticas, Nota-se também a ocorrência de material de aterro em disposição irregular, Ao fundo, à direita