



UGRHI 12



LOCALIZAÇÃO DA UGRHI 12
NO ESTADO DE SÃO PAULO



LEGENDA

- Disponibilidade hídrica crítica (Demanda >50% da Q7,10)
- Tratamento insuficiente de esgoto (<30%)
- Disposição inadequada de lixo (IQR <=6)
- Qualidade inadequada de água (ruim ou péssima)
- Alta suscetibilidade a inundações pluviais
- Muito alta suscetibilidade a erosão

Limite de UGRHI

Limite municipal

Hidrografia


Sede municipal

Nota : As hachuras indicam área crítica ou problema no município.

75 Diretriz do Duto com indicação do Km

Escala Gráfica
0 10 20 km

FONTE: Governo do Estado de São Paulo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos

 MINERAL Engenharia e Meio Ambiente		
SISTEMA DE ESCOAMENTO DUTOVIÁRIO DE ÁLCOOL E DERIVADOS - SEDA		
ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVI		
UGRHI 12		
ESCALA:	GRÁFICA	DATA: Julho/2010
FIGURA Nº:		REV.: 0